



RAPPORT D'INSPECTION VISUELLE

EDII LA site Redicienne

EXEMPLE — Résidence / copropriété (données client masquées)

Ville : Ajaccio — adresse du site masquée
Rue :
Date de début d'inspection :
Date de fin d'inspection : 01/07/26
Organisme de contrôle : SUD assainissement
Client : Frilia
 Client : masqué (exemple)

Objectif des inspections : inspection de routine de l'état
Usage du réseau : eaux de surface uniquement
Opérateur(s) : Cotet Thomas, Cotet Thomas
 Technicien Sud Assainissement

	Quantité	Long. insp. [m]	Long. mesurée [m]
Collecteur(s) :	0	0.00	0.00
Branchement(s) :	0	0.00	0.00
Noeud(s) :			
- regard de visite :	6		
Total :		0.00	0.00

Remarque : Passage caméra dans le but de vérifier l'état des canalisations

Opérateur	Cotet Thomas	Approbateur	Bresson Philip
Date		Date	
Signature	Technicien SA	Signature	Direction SA



Projet : EXEMPLE — données client masquées

Ville : Ajaccio

Objectif : inspection de routine de l'état

Opérateur : Technicien Sud Assainissement

LEGENDES DES GRAVITES

Gravité	Couleur	Description	Solution
Niveau 1		Défaut mineur	CURAGE
Niveau 2		defaut moyen	Réparation nécessaire (manchette ou autre)
Niveau 3		defaut majeur	Changement complet de la portion

EXEMPLE DE RAPPORT



Projet : **EXEMPLE** — données client masquées

Ville : Ajaccio

Objectif : inspection de routine de l'état

Opérateur : Technicien Sud Assainissement

Date : 01/07/26

Référence vertical : repère
local

Référence circonférentiel : autre

INSPECTION DU NOEUD rep1 vers parking

0.01m

BBEA Briquetage ou élément de maçonnerie gisant sur le radier il n'y a pas de défaut apparent à signaler sur la canalisation d'eau pluviale quelques morceaux de gravats dans la canalisation

Photo :
1A 1B 1C

Vidéo :
00:01:28



EXEMPLE DE R



Projet : EXEMPLE — données client masquées

Ville : Ajaccio

Objectif : inspection de routine de l'état

Opérateur : Technicien Sud Assainissement

SYNTHESE GLOBALE DES INSPECTIONS

Désignation	Dimension	Matériau	Type	Distance	Observation	Page
rep1 vers rep2	circulaire 250mm	PVC-U	eaux de surface uniquement	0.00	BCDB Noeud de départ chambre d'inspection il n'y a pas de défaut apparent a signaler sur la canalisation d'eau pluviale (Référence du noeud rep1 vers rep2)	5
rep1 vers parking	circulaire 250mm	PVC-U	eaux de surface uniquement	0.01	BDEA Briquetage ou élément de maçonnerie gisant sur le radier il n'y a pas de défaut apparent a signaler sur la canalisation d'eau pluviale quelques morceaux de gravats dans la canalisation	8
rep2 vers x	circulaire 250mm	PVC-U	eaux de surface uniquement	0.20	BCDB Noeud de départ chambre d'inspection il n'y a pas de défaut apparent a signaler sur la canalisation d'eau pluviale (Référence du noeud rep2 vers x)	11
reu1 vers reu2	circulaire 250mm	PVC-U	eaux de surface uniquement	8.30	BCDB Noeud de départ chambre d'inspection il n'y a pas de défaut apparent a signaler sur la canalisation d'eau usée nous pouvons voir une légère déformation a 8.30m mais rien a signaler (Référence du noeud reu1 vers reu2) de 5h à 3h	14
reu1 vers parking	circulaire 250mm	PVC-U	eaux de surface uniquement	0.50	BCDB Noeud de départ chambre d'inspection il n'y a pas de défaut apparent a signaler sur la canalisation d'eau usée (Référence du noeud reu1 vers parking)	17
reu2 vers x	circulaire 250mm	PVC-U	eaux de surface uniquement	0.00	BCDB Noeud de départ chambre d'inspection il n'y a pas de défaut apparent a signaler sur la canalisation d'eau usée (Référence du noeud reu2 vers x)	20